



VICTOR REINZ®

Sealing Products

REINZ-Dichtungs-GmbH
Postfach 1909 89209 Neu-Ulm

Ihre Zeichen: ASU
Ihre Nachricht vom:
Abteilung/Zeichen: ASU
Tel.: +49 731 7046-0
Fax: +49 731 7046-16710
April 2022

Information zu Beschränkung für Inhaltsstoffe in Produkten und Mischungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass in dem/n folgenden von uns gelieferten Erzeugnissen AFM 34 (inkl. metallverstärkte und beschichtete Varianten), AFM 34/2, AFM 39/2, AFM 44 , AFM 51 folgender besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) der Kandidatenliste (Stand: 17. Januar 2022) in einer Konzentration über 0,1 % gemäß Art. 33 der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) enthalten ist:

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr. 119-47-1)

Die Kandidatenliste enthält derzeit 223 Substanzen, die im Verdacht stehen den Menschen oder die Umwelt zu schädigen. Firmen, die diese einsetzen, sind dafür verantwortlich, dass sicher mit diesen Substanzen umgegangen wird und dass Kunden und Verbrauchern ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Am 17. Januar 2022 wurden vier weitere Substanzen zur Kandidatenliste hinzugefügt, darunter das im Elastomerbereich gängige Alterungsschutzmittel 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol. Substanzen auf der Kandidatenliste könnten potenziell zukünftig in die Verbotsliste aufrücken, wenn der Verdacht sich bestätigt. Erst eine Aufnahme in die Verbotsliste würde bedeuten, dass die betreffende Substanz ohne eine Ausnahmegenehmigung seitens der Europäischen Kommission nicht mehr eingesetzt werden darf.

Für die Materialien mit der Trinkwasserfreigabe Elastomerleitlinie gilt: Der o.g. Stoff ist in der Positivliste Teil 1 als zulässig gelistet und der dort aufgeführte Migrationsgrenzwert wird von diesen Materialien eingehalten.

Unsere Aussagen zur lebensmittelrechtlichen Unbedenklichkeit behalten ihre Gültigkeit.

Im Rahmen des Risikomanagements und der gesellschaftlichen Verantwortung untersucht unser Haus derzeit Optionen, den Gehalt des betroffenen Alterungsschutzmittels zu reduzieren oder (wenn möglich) durch derzeit unbedenkliche Substanzen zu ersetzen.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig

Lieferadresse:
REINZ-Dichtungs-GmbH
Reinzstraße 3 - 7
89233 Neu-Ulm
Deutschland

Telefon (0731) 7046 - 0
Telefax (0731) 7046 - 16 000
www.reinz.com

Bankverbindung:
Kto. 6161514820
(BLZ 501 108 00)
J.P. Morgan AG Frankfurt
IBAN:
DE6650 1108 0061 6151 4820
BIC (SWIFT-CODE):
CHASDEF33333

Geschäftsführer:
Frank Bader, Olivier Lassarguere

Sitz der Gesellschaft:
Neu-Ulm, HRB Memmingen
Nr. 11896

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred Birkle



VICTOR REINZ®

Sealing Products

Gemäß der REACH-Verordnung entstehen Firmen jedoch rechtliche Verpflichtungen, wenn eine Substanz in die Kandidatenliste aufgenommen wird:

- Anbieter von Erzeugnissen, die eine Substanz von der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozent enthalten, müssen Kunden und Verbrauchern ausreichende Informationen für den sicheren Gebrauch zur Verfügung stellen. Verbraucher haben ein Auskunftsrecht bezüglich SVHC-Substanzen in den Produkten, die sie kaufen.
- Importeure und Hersteller von Erzeugnissen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme der Substanz in die Kandidatenliste (17. Januar 2022) die ECHA informieren, dass ihr Erzeugnis die betreffende Substanz enthält.
- Auch im Zusammenhang mit der Abfallrahmenrichtlinie haben Hersteller von Erzeugnissen die Pflicht, über die SCIP-Datenbank der ECHA mitzuteilen, dass ihr Produkt SVHC-Substanzen in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozent enthält.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Bader
(Managing Director)

Ertan Ertekin
(HS&E Manager)

Gunnar Reichelt
(Senior Sales Manger)

Jan Ungern-Sternberg
(Regional Sales Lead AM Europe)

Lieferadresse:

REINZ-Dichtungs-GmbH
Reinzstraße 3 - 7
89233 Neu-Ulm
Deutschland

Telefon (0731) 7046 - 0
Telefax (0731) 7046 - 16 000
www.reinz.com

Bankverbindung:
Kto. 6161514820
(BLZ 501 108 00)
J.P. Morgan AG Frankfurt
IBAN:
DE6650 1108 0061 6151 4820
BIC (SWIFT-CODE):
CHASDEFXXX

Geschäftsführer:
Frank Bader, Olivier Lassurguere

Sitz der Gesellschaft:
Neu-Ulm, HRB Memmingen
Nr. 11896

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred Birkle